

Inventar Nr. VFL 020


# Bitzer Wechselstrom-Verflüssigersatz



Auch das Typenschild gibt nur wenig Informationen: Type 0, Baujahr ?

Eine der frühen Baureihen bei der Firma Bitzer.

Historische Kälte- und Klimatechnik e.V., Maintal, Vereinsregister Hanau Nr. 46 VR 1696  
**Museumsadresse:** Theo-Mack-Straße 3, 63477 Maintal,  
 E-Mail: [handschuh@vhkk.org](mailto:handschuh@vhkk.org) Webseite: [www.vhkk.org](http://www.vhkk.org)



Das Exponat befindet sich im Frigotheums-Depot, dem Museum des HKK in Maintal