


Inventar Nr. AM 014

## Elektronischer Lecktester

Baugleich mit AM 013, Rilo-Detektor unter dem Namen R. Lottenbach. Im Beipackzettel weist Herr Lottenbach ganz besonders auf die Empfindlichkeit der Sensoren hin. Der direkte Kontakt mit Halogenverbindungen wird als besonders schädlich bezeichnet. [Beipackzettel](#)  
Das ist keine wirklich gute Nachricht, denn zum Aufspüren von Halogenen ist es gebaut worden.



Historische Kälte- und Klimatechnik e.V., Maintal, Vereinsregister Hanau Nr. 46 VR 1696  
**Museumsadresse:** Theo-Mack-Straße 3, 63477 Maintal,  
E-Mail: [handschuh@vhkk.org](mailto:handschuh@vhkk.org) Webseite: [www.vhkk.org](http://www.vhkk.org)



Das Exponat befindet sich im Frigotheum, dem Museum des HKK in Maintal